

DATENBLATT 04807.000.44100

## Textrans ST/S

Ein Spezialpapier zum Bedrucken von weissen und hellen T-Shirts, Baseball-Caps und anderen Baumwoll-Textilien. Drucken Sie Ihr Motiv auf das speziell beschichtete Transferpapier und übertragen Sie das Bild mit Hilfe einer Transfer Presse auf das Textil. Wir empfehlen TEXTRANS ST auf Geräten mit extrem hoher Fixiertemperatur >190 C (wie Canon CLC / iRC3200 / 3220) nicht einzusetzen. Auf Geräten mit höchster Fixiertemperatur empfehlen wir TEXTRANS HT einzusetzen.

### Drucksysteme



### Formate

| Artikelnummer   | Format | Verpackungsmenge |
|-----------------|--------|------------------|
| 04807.000.44100 | A4     | 50               |
| 04807.000.43100 | A3     | 50               |

### Technische Daten

#### Charakteristik



- Für Heiss-Presse
- Geeignet für Farbkopierer
- Geeignet für Farblaserdrucker

#### Ausführung

- Führungskante Kurz
- Transfer Papier

## Spezifikationen

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Beschichtung Druckseite | Kopierer & Laser farbig |
| Breite (inch)           | 8.27                    |
| Breite (mm)             | 210                     |
| Druckseite              | Weisse Seite            |
| Format                  | A4                      |
| Länge (inch)            | 11.69                   |
| Länge (mm)              | 297                     |
| Rückseite               | Schutzpapier            |
| Träger [Trägermaterial] | Transfer Papier         |
| Verpackungsmenge        | 50                      |

## Kompatibilität

- Bitte beachten Sie die Folex Empfehlungsliste, um die beste Folie für Ihren Drucker oder Kopierer zu bestimmen.
- Geeignet für die meisten Farblaserdrucker und Farbkopierer.

## Verarbeitung

- Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.

## Lagerung

- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60% lagern.
- Kühl und trocken lagern

## Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Diese liegt nicht in unserer Kontrolle und ausschließlich in Ihrer Verantwortung. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen «Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen». Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

**folex**<sup>®</sup>  
I M A G I N G

Swiss quality 

**folex**<sup>®</sup>  
I M A G I N G

**Transfer Jet HT/L**

50 Sheets A4